



ATAQUES DE CUPINS NO MDP E MDF

ATAQUES DE CUPINS NO MDP E MDF

Nossos fornecedores de MDP e MDF (matérias – primas) garantem que o povoamento destes insetos são controlados. Caso houver qualquer foco de infestação, esses insetos não resistiriam a elevadas temperaturas e pressões, aplicadas na fabricação dos materiais.

No processo de fabricação dos painéis são utilizadas várias resinas entre elas cita-se a resina uréica. As resinas utilizadas na composição do material dificultam a infestação destes insetos.

Após o recebimento dos painéis na empresa Italínea o ciclo dos materiais é muito rápido impossibilitando os insetos de se proliferarem. Garantimos a entrega dos produtos sem qualquer foco ou incidência de insetos, porém, se aplicado em local infestado, o móvel poderá ser atacado. Com o passar do tempo às resinas utilizadas na fabricação dos materiais vão perdendo o poder das substâncias químicas e conseqüentemente, perdendo suas características originais, tornando assim os produtos mais vulneráveis aos ataques dos cupins. É importante informar que os insetos atacarão com prioridade as madeiras maciças, principalmente quando não são protegidas.

Nossa garantia se restringe na entrega dos produtos, após isso, não nos responsabilizamos. Salienta-se que uma vez infestado, somente substituindo as peças resolve o problema, qualquer outra aplicação torna-se mero paliativo.

Notamos que nos casos ocorridos com alguns clientes, à área Técnica da Empresa Italínea constatou que os insetos se proliferaram após as instalações nas casas dos consumidores.

Sugere-se que a determinado intervalo de tempo, seja feito uma avaliação, e se necessário uma detetização das residências, pois não apenas os móveis serão afetados, bem como todos os demais componentes de madeira.